

WERKBON - FICTIEF VOORBEELD

Klimaattechniek: airco / warmtepomp / koeling

Basis en opdracht

Uitvoerend bedrijf	Voorbeeldbedrijf Noord
Bedrijfscontact (optioneel)	_____
Klant / klantreferentie	Voorbeeldpand Klimaat
Contactpersoon	_____
Werklocatie	Voorbeeldkade 9, Delft
Werkbonnummer	FICTIEF-001
Documentdatum	_____
Werkdatum	_____
Project / opdrachtreferentie	_____
Verantwoordelijke	Iris Jager
Oorspronkelijke opdracht	Regulier onderhoud aan airco KL-EX-09
Uitgevoerde werkzaamheden	Filters gereinigd en installatie visueel nagezien
Uitkomst	Uitgevoerd
Openstaand werk	Vervolg volgens eigen onderhoudsplanning
Vervolg	_____
Overige notities	_____

Vakvelden

Installatie-ID	KL-EX-09
Type installatie	Airco
Binnenunit / buitenunit	Binnenunit B1 / buitenunit O1
Merk / model / serienummer	Voorbeeldmerk / K-42 / SN-EX-42
Locatie installatie	Technische ruimte en kantoor
Doel bezoek	Regulier onderhoud
Gemeld symptoom	Geen nieuwe storing gemeld
Uitgevoerde werkzaamheden	Filters gereinigd en visueel nagezien
Vervangen componenten	Geen component vervangen

Waarnemingen monteur

Werking tijdens bezoek waargenomen

Koudemiddelidentificatie (optioneel)

Niet ingevuld

Apart logboek / specialistisch rapport

Specialistisch dossier KL-R-09, apart bewaard

Uitkomst / vervolg

Vervolg volgens eigen onderhoudsplanning

Mensen en uren

Medewerker	Werkdatum	Begin	Einde	Pauze	Duur	Tarief optioneel	Opdracht / meerwerk
Iris Jager	_____	_____	_____	_____	1,25 uur	_____	_____

Verbruikte materialen

Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs optioneel	Opdracht / meerwerk
Filter	1	stuk	_____	_____

Foto's

Voeg eigen foto's en bijschriften toe. De browsermaker kan foto's in de PDF opnemen.

Kennisname

Kennisname van het geregistreerde werk is geen automatisch akkoord op prijzen of meerwerk.

Naam	Rol	Datum / tijd	Handtekening (optioneel)
_____	_____	_____	_____

Geen F-gaslogboek, lekcontroleverslag, inspectie of certificering.