

# WERKBON - FICTIEF VOORBEELD

Machineonderhoud / reparatie

## Basis en opdracht

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Uitvoerend bedrijf           | Voorbeeldbedrijf Noord                          |
| Bedrijfscontact (optioneel)  | _____                                           |
| Klant / klantreferentie      | Voorbeeldwerkplaats Noord                       |
| Contactpersoon               | _____                                           |
| Werklocatie                  | Voorbeeldpark 5, Utrecht                        |
| Werkbonnummer                | FICTIEF-001                                     |
| Documentdatum                | _____                                           |
| Werkdatum                    | _____                                           |
| Project / opdrachtreferentie | _____                                           |
| Verantwoordelijke            | Ravi Smit                                       |
| Oorspronkelijke opdracht     | Onregelmatig geluid bij start van machine M-017 |
| Uitgevoerde werkzaamheden    | Aandrijving gereinigd en lager vervangen        |
| Uitkomst                     | Deels uitgevoerd                                |
| Openstaand werk              | Vervolgcontrole volgende week                   |
| Vervolg                      | _____                                           |
| Overige notities             | _____                                           |

## Vakvelden

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Asset-ID                              | M-017                                          |
| Merk / model                          | Voorbeeldmerk / VM-200                         |
| Serienummer                           | SN-EX-017                                      |
| Machineplek                           | Werkplaats hal 1                               |
| Bouwjaar / tellerstand en eenheid     | Tellerstand 820 uur                            |
| Gemeld symptoom                       | Onregelmatig geluid bij start                  |
| Onderhoud / reparatie                 | Aandrijving gereinigd en lager vervangen       |
| Vervangen onderdelen                  | Lager L-20                                     |
| Waarnemingen / meetwaarde met eenheid | Geluid bij korte controle niet opnieuw gehoord |

Status na werk

In gebruik; vervolgcontrole nodig

Openstaand werk / volgend bezoek

Vervolgcontrole volgende week

Apart inspectie-/technisch rapport

Geen afzonderlijk inspectierapport

### Mensen en uren

| Medewerker | Werkdatum | Begin | Einde | Pauze | Duur     | Tarief optioneel | Opdracht / meerwerk |
|------------|-----------|-------|-------|-------|----------|------------------|---------------------|
| Ravi Smit  | _____     | _____ | _____ | _____ | 1,25 uur | _____            | _____               |

### Verbruikte materialen

| Omschrijving | Aantal | Eenheid | Prijs optioneel | Opdracht / meerwerk |
|--------------|--------|---------|-----------------|---------------------|
| Lager L-20   | 1      | stuk    | _____           | _____               |

### Taken en status

| Ruimte / zone / asset | Taak  | Gedaan / niet gedaan / n.v.t. | Reden / notitie |
|-----------------------|-------|-------------------------------|-----------------|
| _____                 | _____ | _____                         | _____           |

### Foto's

Voeg eigen foto's en bijschriften toe. De browsermaker kan foto's in de PDF opnemen.

### Kennisname

Kennisname van het geregistreerde werk is geen automatisch akkoord op prijzen of meerwerk.

| Naam  | Rol   | Datum / tijd | Handtekening (optioneel) |
|-------|-------|--------------|--------------------------|
| _____ | _____ | _____        | _____                    |

Geen asset-historiedatabase of gecertificeerde inspectie.